

PINTAKÄSITTELYOPAS KÄSITTELEMÄTTÖMÄLLE PUULLE

Paneelien kuljetus ja varastointi

Käsitellyt paneelit on säilytettävä kuljetuksen ja varastoinnin aikana vedeltä suojattuina mieluummin peitettynä. Pakettien varastointi varjossa. Varastoitaessa on estettävä puutavaran joutuminen maakosketukseen.

Huomioitava rakennusvaiheessa

Paneelien katkaisupintojen huolellinen käsittely pintamaalilla sekä oikea naulauskulma vähentävät kosteuden kulkeutumista puun pintaa syvemmälle.

Pintamaalauksen esikäsittely

Pinta puhdistetaan liasta ja irtoavista aineksista. Ruostuvat metalliosat suojataan Rostex Super ruosteenestopohjamaalilla.

Maalausolosuhteet

Maalattavan puun ja pinnan on oltava kuiva. Ilman, maalin ja maalattavan pinnan lämpötilan pitää olla vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden on oltava alle 80 %. Varmista, että olosuhteet säilyvät ohjeiden mukaisena koko maalauksen sekä maalin kuivumisen aikana.

Miten ja milloin maalaat

Pohjustus Valtti tai Valtti Akva Base pohjusteella. Pohjamaalaus Tikkurilan Ultra Primer tai Öljypohja maalilla. Pintamaalaus kannattaa tehdä välittömästi pohja- ja välimaalauksen, kuitenkin viimeistään 10 kuukauden sisällä välimaalauksesta. Pintamaalaukseen suosittelemme Tikkurilan puujulkisivumaaleja, esim. Ultra, Pika -Teho tai Teho Öljymaalina.

Tarkemmat ohjeet: https://new.tikkurila.fi/kotimaalarit/talo/tuotteet_ulkopinnoille

Tuotteet huolto- ja pintamaalaukseen

- Vesiohenteiset puujulkisivumaalit
 - Ultra Primer *pohja- ja välimaalina*
 - Ultra *talomaalit*
 - Pika-Teho *talomaali*
 - Vinha
- Liuteohenteiset puujulkisivumaalit
 - Öljypohja *pohjamaali*
 - Teho *öljymaalina*